CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA



Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811 Estado de São Paulo

> E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

> > INDICAÇÃO ENCAMINHE-SE AO SENHOR Nº 177/2021 PREFEITO MUNICIPAL

> > > Sala das Sessões

PRESIDENTE

Considerando que na Avenida Prudente de Moraes, foram feitos reparos nas tubulações de esgoto no trajeto da rotatória existente nas proximidades do Posto de Gasolina até a rotatória da Vila Becker, onde o asfalto foi removido com posterior recapeamento;

Considerando que após o recapeamento o asfalto onde foram realizados os serviços ficou em desnível com o leito carroçável, fato que pode ocasionar acidentes com veículos que circulam por aquela localidade;

Considerando que os tampões que existem no leito asfáltico, necessários para inspeção das caixas de recepção e manutenção das redes, também estão em desnível com o solo, fato que provoca acidentes, tal qual, ocorreu com o contribuinte Carlos Geraldo que ao manobrar para desviar de um ciclista, passou sobre a tampa tendo o pneu de seu veículo furado;

Considerando que o mesmo inconveniente aconteceu com este Vereador, não havendo dano material, todavia, as tampas das caixas de inspeções devem ser revistas novamente, para que sejam adequadamente alocadas no solo, ficando no mesmo nível do leito carroçável para que acidentes com consequências maiores não venham a ocorrer.

Diante do exposto, *INDICO* ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de junto ao setor competente determinar uma vistoria nas tampas das caixas de inspeções que foram instaladas ao longo da Avenida Prudente de Moraes, promovendo as manutenções necessárias para que esses tampões fiquem nivelados com o leito carroçável, evitando-se acidentes que podem ocorrer devido a essa irregularidade.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2021.

Carlos Luiz de Deus "Carlinhos"

nth