




INDICAÇÃO
Nº 552/2022

**ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL**

Sala das Sessões 17 / 10 / 2022



PRESIDENTE

Considerando que este com as constantes chuvas que estão ocorrendo ultimamente, constatou-se que o telhado da Unidade Sentinela necessita ser consertado, pois a referida unidade fica alagada,

Considerando que este Vereador compareceu no local e presenciou as goteiras existentes;

Considerando que setor de obras deve vistoriar o local e praticar os reparos necessários, visando sanar o problema apontado;

Considerando que a Municipalidade possui profissional habilitado para resolver o problema, fazendo a manutenção e troca de telhas se for o caso, sanando o problema das fortes goteiras que inundam o interior da Unidade Sentinela.

Diante dessas considerações, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar os reparos necessários na cobertura do prédio da Unidade Sentinela, sanando o problema de goteiras existentes quando das chuvas.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2022.


Wellington Luis Cintra de Oliveira
Vereador